


9 - Smottamento versante di valle della carreggiata



10 - Crollo alberatura sul lato di monte e invasione della carreggiata



11 - Crollo grossa alberatura sulla carreggiata



12 - Crollo alberatura sul lato di monte e invasione della carreggiata



13 - Crollo alberatura sulla carreggiata



14 - Smottamento versante di valle con perdita di porzione della carreggiata




15 - Smottamento versante di valle con perdita di porzione della carreggiata



16 - Crollo alberatura sul lato di monte della carreggiata



17 - Crollo alberatura sul lato di monte della carreggiata



18 - Crollo alberatura sul lato di monte della carreggiata



19 - Crollo alberatura sul lato di monte della carreggiata e grossi massi



20 - Crollo alberatura sul lato di monte della carreggiata



21 - Colata detritica che ha invaso la strada sottostante che conduce all'abitato di Capanne di Bargecchia



22 - Crollo alberatura sul lato di monte della carreggiata

LEGENDA

- Instabilizzazioni localizzate con crollo e attivazione di movimento franoso
- Area con diffusa caduta e danneggiamento delle alberature, alberi instabili e pericolosi insistenti sulla viabilità
- Punti di ripresa

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
REGIONE TOSCANA
PROVINCIA DI LUCCA

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE ALLA FRAZIONE DI BARGECCCHIA

SOMMA URGENZA

PROGETTO ESECUTIVO

STATO ATTUALE

PLANIMETRIA GENERALE

	Scale: 1:2.000
	Data: Gennaio 2021
Tavola n. Tav.01	
Responsabile Area Tecnica Comune di Pieve Fosciana Ing. Mariolino Morganti	Progettista e DD.LL. Ing. Mariolino Morganti
Geologo Dott. Geol. Leonardo Moni Via Valmaia, n.14 55032 - Castelnuovo di Garfagnana (LU) email: geodes@inwind.it	