



COMUNE di STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

AREA TECNICA
Settore Lavori Pubblici
Servizio Protezione Civile

07/10/2021

EVENTO CALAMITOSO DEL
26 settembre 2021

Evento Alluvionale/Frane-Dissesti

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI
ATTI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

Il Tecnico Comunale
f.to Ing. Arianna Corfini

Premessa

Il territorio del Comune di Stazzema si presenta prevalentemente montano e boschivo, denotandone tutte le fragilità tipiche, con forte esposizione al rischio di frane per smottamento o crollo di versanti, per perdita di efficienza delle infrastrutture di regimazione idraulica delle acque meteoriche delle strade comunali e caduta di alberi.

E' pervenuto a codesto ente il messaggio di adozione dello stato di allerta regionale codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico reticolo minore e temporali forti pervenuto in data venerdì 25 settembre 2021, per la zona S1 della cartografia regionale, per il giorno 26 settembre 2021.

Il Comune di Stazzema ricade nella suddetta area geografica.

L'evento ha prodotto cospicui danni concentrati nelle frazioni di Ruosina e Pontestazzemese.

La pioggia e il vento hanno provocato la caduta di rami e l'abbassamento di altri tale da non permettere il passaggio in sicurezza sulla viabilità comunale nelle loc. di Iacco e Le Selve e lo smottamento di terra sulla viabilità.

Si è ritenuto indispensabile intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità nelle località sopra riportate, asportando il materiale vegetale e terroso caduto sul nastro stradale.

Il presente elaborato ha pertanto lo scopo di censire e descrivere i danni provocati dall'evento alluvionale di cui sopra, oltre a quantificare economicamente gli interventi da eseguire in somma urgenza, al fine di superare l'emergenza.

Censimento e descrizione dei danni accertati.

La sottoscritta Ing. Arianna Corfini, quale tecnico comunale responsabile del servizio di Protezione Civile del Comune di Stazzema, dopo aver condotto sopralluoghi sul territorio comunale, ha rilevato i danni che sono schematicamente sintetizzati nella tabella di seguito riportata ed identificata col numero 1.

Interventi in somma urgenza

In base all'esperienza ed alle conoscenze acquisite dello stato dei luoghi, si è valutato di intervenire sui danni rilevati, facenti parte della Tabella 1, attivando le ditte che hanno dimostrato disponibilità, operando le azioni sinteticamente riportate di seguito:

Tabella 1

1	Strada Comunale di Ruosina/Pontestazzemese	Verbale 1 del 27/09/2021	Materiale vegetale ed inerte sulla sede stradale
---	--	--------------------------------	---

Stima dei Costi

La valutazione economica degli interventi eseguiti, al fine di superare l'emergenza causata dall'evento relativo al codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico reticolo minore e temporali forti del 26 settembre 2021 e dello stato di allerta, è schematicamente sintetizzata nella tabella 2, sotto riportata:

Tabella 2

OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI O IN CORSO			
		DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO
Ruosina/Pontest.	COMUNE DI STAZZEMA	L'intervento è servito a rimuovere il materiale caduto sulla viabilità in loc. IAcco e loc. Le Selve	27/09/2021 N. 1	Soc. Cooperativa La Spiga	€ 1.830,00

L'importo dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, modificato dal D. Lgs. 56/2017, art. 163 comma 3 è stato consensualmente definito con l'affidatario e la perizia di stima è stata

EVENTO DEL 26 settembre 2021
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI ATTI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

redatta nei termini dei 10 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza ai sensi del D.Lgs. 56/2017 art. 163 comma 4.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Corfini Arianna
