

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PRE-INTERVENTO


Le tre fontane a Montefegatesi



Sentiero in direzione Tereglio












Direzione Orrido di Botri











Ponte crollato in località Metato della Bimba, sul torrente Fegana

